

- 1 celkový rozpad dřeva původní krokve v úseku mezi vaznicí dřevokaznou houbou (Coniophora), vedle původní krokve osazená v celé délce nová krokev, ve zhlaví sepnuta s protilehlou krokví kramlí a krátkou kleštinou z prkna, přibitou hřebíky
- 2 narušení paty krokve dřevokazným hmyzem (Anobiade)
- 3 výrazné narušení zhlaví vazného trámu, paty krokve a pozednice dřevokazným hmyzem (Anobiade) a dřevokaznou houbou (Coniophora), zhlaví vazného trámu viditelně pokleslé, deformace pro laťování srovnána bočními příložkami přibíjenými ke krokvi hřebíky
- 4 vyříznutá spodní část krokve kvůli vestavbě komínu, volný konec za vaznicí podepřen sloupkem založeným na podlahu půdy
- 5 druhotně vložená fošnová krokev, přibita jako příložka k původní krokvi, krokev narušena v patě dřevokazným hmyzem (Anobiade)
- 6 druhotně vložená krokev, fošna naplocho v patě osedlána na pozednici, ve zhlaví podložena dřevěným klínem na ležatou vaznici, řemeslně velmi nekvalitní detail
- 7 povrchové narušení paty krokve dřevokazným hmyzem (Anobiade)
- 8 povrchové narušení krokve dřevokazným hmyzem (Anobiade)
- 9 hambalek a rozpěra plné vazby (resp. hambalek jalové vazby) v celé šířce místnosti povrchově narušeny dřevokazným hmyzem
- 10 vyjmutý pásek plné vazby, vazba bez pásku není dostatečně ztužena, tvarově nestabilní
- 11 odstranění stěny druhotně vestavby od štitové stěny, šířka trhliny ~10 cm
- 12 trhlinou a poklesem cihel narušený nadokenní záklenek, trhlina vybíhá na venkovní straně z rohů okna šikmo vzhůru ke koruně stěny ašikmo dolů ke kordonové římse
- 13 prostor pozednice a zhlaví krokví nepřístupný
- 14 pata krokve doplněna boční fošnovou příložkou, předpoklad porušení paty původní krokve
- 15 nově vložené krokev (patrně při pokládce stávající krytiny) v patě pouze lípnuty na lať, přibitou šikmo přes laťování, lať neprůběžná, nastavovaná na sraz, řemeslně velmi nekvalitní, nedostatečně zajištěný spoj
- 16 v rozsahu jednoho pole mezi plnými vazbami bez náhradního zajištění vyříznutá mezilehlá vaznice, ponechaný ondřejský kříž oslaben dlabem
- 17 vyříznutá spodní část krokve jalové vazby, bez náhradního zajištění
- 18 výrazné narušení paty krokve a šikmého sloupku plné vazby dřevokazným hmyzem
- 19 povrchové narušení spodní části šikmého sloupku a krokve plné vazby dřevokazným hmyzem
- 20 povrchové narušení spodní části krokve jalové vazby dřevokazným hmyzem
- 21 druhotně vložená část pozednice, natupo, bez propojení s ponechanou původní pětibokou pozednicí, styčník podezděn
- 22 spodní část původní krokve vyříznuta, konec nad mezilehlou vaznicí ukotven k vaznici dvojicí kramlí, krokev nahrazena nově vloženou krátkou krokví vedle, uloženou na mezilehlou vaznici a novou část pozednice
- 23 původní vazný trám vyjmut v celé délce bez náhrady
- 24 povrchové narušení spodní části ondřejského kříže dřevokazným hmyzem
- 25 vazný trám vyříznut, ponecháno pouze zhlaví pod pozednicí (bioticky narušené)
- 26 nově vložený trám uložen vedle ponechaného zhlaví původního, do trámu čepována příčná výměna, uložená do požární stěny, trám v místě napojení výměny opřen krátkým sloupkem o rub klenby
- 27 vazný trám plné vazby v severní polovině půdorysu vyjmut, ponecháno pouze zhlaví pod pozednicí (bioticky narušené), vedle plné vazby uložen nový, dělený trám, začepovaný do výměny (do trámu opřený vzpěří pol.28)
- 28 plná vazba provedena bez rohových pásků (v šikmých sloupcích ani ve vodorovné rozpěře nejsou viditelné dlaby pro pásky), styk sloupku a rozpěry podepřen šikmou vzpěrou, v patě opřenou do druhotně vloženého vazného trámu pol.27
- 29 hambalek a rozpěra plné vazby (resp. hambalek jalové vazby) v celé délce povrchově narušeny dřevokazným hmyzem
- 30 výměna i do ní čepované vazné trámy opřeny podezdívkou o rub klenby, čep ponechané části původního vazného trámu plné vazby vysunut z dlabu ve výměně
- 31 pozednice v celé délce mezi plnými vazbami povrchově narušena dřevokazným hmyzem
- 32 spodní mezilehlá vaznice v celé délce mezi plnými vazbami povrchově narušena dřevokazným hmyzem
- 33 vazný trám vyříznut, ponechána pouze část zhlaví pod patou krokve, pozednice vyříznuta a druhotně vložená protěza, napojená na ponechanou původní pětibokou pozednicí ležatým plátem, styčník podezděn
- 34 zhlaví vazného trámu plné vazby zcela rozloženo dřevokazným hmyzem, zhlaví podepřeno krátkým sloupkem o rub klenby a trám po délce podezděn vůči rubu klenby zdívkou z nepálených cihel, pata šikmého sloupku nastavena protězou opřenou do zcela rozloženého vazného trámu, protěza napojena na ponechanou část zazubeným čelním srazem
- 35 průraz stěnou bez zajištění nadpraží (překladů)

