# Dodatek č. 1 ke S M L O U V Ě O D Í L O č. Kla. 87/2015 ze dne 14.5.2015

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

				v ,	,	
I.	SMLUVNÍ STRANY	A	<b>IDENTIFIKA</b>	CNI	<b>UDAJE</b>	STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14 Zlín-Štípa MANAX s.r.o.

Nová cesta 268

Pod Bořím 480

763 14 Zlín - Štípa

763 14 Zlín – Štípa

dále jen "Objednatel"

dále jen "Zhotovitel"

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy ve věcech smluvních:

Mgr. Lubomír Klátil, ředitel

Oldřich Karal

tel.: 577 914 233

tel: 603 540 869

email: skola@zsstipa.cz

manax@manax.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Fio banka

č.účtu: 1422536379/0800

číslo účtu: 2200112663/2010

Identifikační číslo:

71008161

26931494

Daňové identifikační číslo:

Není plátce DPH pro tuto VZ

CZ26931494

Název veřejné zakázky:

# Základní škola Zlín – Štípa, nadstavba objektu jídelny

Důvodem k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.5.2015 je provedení změn č. 1- č. 10, které jsou uvedeny ve změnovém listě odsouhlaseném objednatelem a zpracovatelem projektové dokumentace dne 18.9.2015.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se mění čl. IV této smlouvy :

### IV. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Původní cena :5 826 633,- Kč (bez DPH)

(slovy: pět milionů osm se dvacet šest tisíc šest set třicet tři korun českých)

Méněpráce:

725 101,22,- Kč (bez DPH)- viz příloha č. 1

Vícepráce:

1 124 832,60 Kč bez DPH- viz příloha č. 1

Nová cena na základě dodatku č. 1: 6 226 364,38 Kč bez DPH

(slovy: šestmilionůdvěstadvacetšesttisíctřistašedesátčtyři korun českých 38 hal.)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo beze změn.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Zlíně - Štípě dne 23.9.2015

Ve Zlíně dne 23.9.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Oldřich Karal

Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 76314 Zlín-Štípa Manax s.r.o., Pod Bořím 480, 763 14 Zlín-Štípa

Mar/Lubomír Klátil, ředitel

ZÁKNADNÍ ŠKOLA ZLÍN, Nová cesta 268,

příspěvková organizace 763 14 ZLÍN - ŠTÍPA IČO: 710 08 161

Strana 2

Manax s.r.o.
Pod Bořím 480

763 14 Zlín Štípa IČ: 26931494, DIČ: CZ26931494

# **ZMĚNOVÝ LIST Č.1**

Název stavby:

Základní škola Zlín – Štípa, nadstavba objektu jídelny

Objednatel:

Základní škola Zlín, Nová cesta 268,

příspěvková organizace, 763 14 Zlín - Štípa

Zhotovitel:

MANAX s.r.o.

Pod Bořím 480, 763 14 Zlín - Štípa

# Předmět změnového listu č.1

Změna č.1 - sádrokartonové podhledy nadstavby

Změna č.2 - výplně otvorů

Změna č.3 - konstrukční a nášlapné vrstvy podlah

Změna č.4 - stěny, příčky, vnitřní a vnější úpravy povrchů

Změna č.5 - náhrada AL světlíku za světlovody

Změna č.6 - UT v přístavbě schodiště a stávajícím krčku

Změna č.7 - nosná stropní konstrukce krčku a schodiště

Změna č.8 - přeložka kanalizace

Změna č.9 - dlažba v krčku 1.NP

Změna č.10 - slaboproudé rozvody

Změna č.11 – ZTI a UT

# Popis a zdůvodnění změn

# Změna č.1 - sádrokartonové podhledy nadstavby

1.1. S ohledem na změnu č.5 (náhrada AL světlíku za světlovody) nebylo realizováno sádrokartonové opláštění střešního okna.

1.2. V rámci smluvního rozpočtu byl specifikován sádrokartonový podhled nadstavby bez požární odolnosti. S ohledem na požárně bezpečnostní řešení stavby však bylo nutné tento podhled realizovat s požární odolností 30 minut.

1.3. S ohledem na krátké termíny pro dokončení stavby, vyloučení mokrých procesů a omezení sekání drážek pro rozvody elektroinstalací v závěru realizace stavby dodavatel provedl záměnu původně navržené omítky stropu za pevný sádrokartonový podhled s tím, že cena nového podhledu nebude převyšovat cenu původní omítky.

### Změna č.2 - výplně otvorů

2.1. S ohledem na provozní nadbytečnost nebyl realizován výrobek č.101 (vnitřní dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem 2400x2900 mm).

2.2. S ohledem na skutečné snížené rozměry prostoru pro osazení výrobku č.109 (neotevíravé okno 2200x1200 mm) bylo realizována sklobetonová výplň 600x2200 mm.

2.3. V rámci smluvního rozpočtu byl specifikován výrobek č.108 (okenní výplň 2400x1650 mm) s plastovými rámy. S ohledem na požárně bezpečnostní řešení stavby však bylo nutné tento výrobek realizovat s požární odolností 30 minut a to není možné vyrobit s plastovými rámy. Z tohoto důvodu bylo nutné okno vyrobit s rámy hliníkovými v požadované požární odolnosti.

2.4. Stávající dvoukřídlové dveře v 1.NP stávající části krčku do vnějšího prostředí (2 kusy 1740x2465 mm, ocelové nezateplené) byly nahrazeny dveřmi plastovými s odpovídajícími tepelně izolačními vlastnostmi. S výměnou těchto dveří v projektu nebylo uvažováno, ale při kompletní úpravě dotčených prostor a případném

zachování těchto dveří by zůstal i nadále zachován výrazný energetický nedostatek objektu s pravidelnou zimní kondenzací vody na jejich vnitřním povrchu. 2.5. V rámci smluvního rozpočtu byly specifikovány výrobky č.201, 202 a 203 (vnitřní dveřní křídla) bez větracích mřížek. Tyto však bylo nutné osadit s ohledem na navržený podtlakový systém větrání dotčených místností.

# Změna č.3 - konstrukční a nášlapné vrstvy podlah

- 3.1. Po provedení sond do stropního souvrství nad stávajícím pavilonem byl projektantem zpracován statický výpočet únosnosti stropu s ohledem na zjištěné skutečnosti. Statický výpočet prokázal sníženou únosnost původních stropů novými podlahami, než s jakou bylo uvažováno ve zpracované projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu bylo nutné v maximální možné míře vylehčit podlahová souvrství nad stávajícími stropy. Projektant navrhl nová podlahová souvrství, ve které se již neuvažuje s těžkými betonovými mazaninami a potěry, ale s lehkou podlahou realizovanou v systému suché výstavby (liaporový násyp + extrudovaný polystyren + desky fermacell).
- 3.2. S ohledem na bod 3.1. nebyla v novém souvrství podlah nad stávajícím pavilonem realizována vrstva kročejové izolace.
- 3.3. Systémová hydroizolační stěrka byla realizována v menším rozsahu, než bylo uvedeno ve smluvním rozpočtu.
- 3.4. S ohledem na bezpečnost provozu na nových školních schodištích byly nášlapy stupňů realizovány s bezpečnostní reliéfní profilací (schodovka).

# Změna č.4 - stěny, příčky, vnitřní a vnější úpravy povrchů

- 4.1. Původně navržené zdivo nadstavby tl.450 mm bylo nahrazeno zdivem tl.375 mm s ohledem na to, že bylo nutné dodržet požadovanou pevnost zdiva stanovenou projektem a v současném sortimentu výrobce se zdivo tl.450 mm s touto pevností nevykytuje.
- 4.2. S ohledem na zjištěnou sníženou únosnost původního stropu nad stávajícím pavilonem (podrobněji viz. bod 3.1.) a požadavek statika na maximální snížení následného zatížení tohoto stropu bylo rozhodnuto o náhradě původně navržených zděných příček za příčky sádrokartonové a montované dřevěné. Této změně odpovídá rovněž změna povrchových úprav těchto příček (původně omítky) a odečet omítek stropů s ohledem na bod 1.3. a části keramického obkladu stěn (nerealizováno na montovaných dřevěných příčkách).
- 4.3. S ohledem na požadavek objednatele na minimalizaci následně prováděné údržby fasády bylo projektem navržené dřevěné podbití přesahu okapu u nadstavby nahrazeno bedněním z fermacellových desek opatřených strukturovanou omítkou.
- 4.4. V rámci sádrokartonových příček a podhledů byly navíc osazeny nosné prvky pro školní tabule, plátna a projektory (celkem 10 kusů).
- 4.5. V rámci stavby bylo oproti smluvnímu rozpočtu osazeno navíc 5 kusů prefabrikovaných překladů.
- 4.6. S ohledem na novou přístavbu krčku a výraznou křivost zachovaných částí zateplovacího systému na stávající fasádě nebylo možné provést napojení starého a nového zateplovacího systému bez výraznějších odskoků na fasádě (architektonicky a technicky nevhodný prvek). Z tohoto důvodu byla původní nevyhovující část zateplovacího systému demontována a nový systém zateplení se provedl i na těchto plochách.
- 4.7. Smluvní rozpočet neuvažoval se sjednocením staré a nové fasády. To se však s ohledem na požadovaný architektonický jednotný vzhled celého pavilonu a současný stav stávajícího povrchu fasády ukázalo jako nezbytné.

Změna č.5 - náhrada AL světlíku za světlovody

5.1. S ohledem na krátký smluvní termín, dlouhé dodací lhůty v průběhu prázdnin u výrobců světlíků a nutnost koordinace výrobní dokumentace světlíku s již namontovanými sbíjenými vazníky nebylo možné realizovat dodávku světlíku v akceptovatelných termínech. Z tohoto důvodu a po dohodě s projektantem byl tento atypický světlík 3600 x1200 mm nahrazen dvěma kusy typových světlovodů.

# Změna č.6 - UT v přístavbě schodiště a stávajícím krčku

6.1. Projektová dokumentace a smluvní rozpočet neobsahovaly úpravu stávajícího topení ve stávající části krčku v 1.NP. tato úprava však byla nezbytná s ohledem na kolizi stávajících rozvodů a otopných těles s novými propojovacími otvory mezi krčkem a novou přístavbou únikového schodiště. V prostoru únikového schodiště byl navíc realizován dodatečný radiátor pro větší tepelný komfort tohoto prostoru (nejedná se pouze o schodiště únikové, ale bude standardně využíváno i v rámci provozu školy).

## Změna č.7 - nosná stropní konstrukce krčku a schodiště

7.1. S ohledem na krátký smluvní termín a delší termín realizace monolitických betonů včetně následných technologických přestávek byla stropní monolitická konstrukce na nadstavbou krčku nahrazena prefabrikovaným skládaným stropem.

### Změna č.8 - přeložka kanalizace

8.1. Pře realizaci základových patek pro vynášení sloupů nadstavby byla obnažena původní funkční dešťová kanalizace vedoucí přímo v místě navržených patek. Po betonáži patek bylo nutné tuto kanalizaci opět zprovoznit, protože odvádí dešťové vody z nadstavovaného pavilonu.

### Změna č.9 - dlažba v krčku 1.NP

9.1. Při propojování stávající části krčku 1.NP a nové přistavované části novými otvory a při realizaci úprav stávajících rozvodů topení (viz. bod 6.1.) vznikla nutnost doplnit stávající keramickou dlažbu novou částí. S ohledem na to, že stávající dlažba se již nevyrábí a zbývající části dlažby vykazovaly lokální defekty, bylo přistoupeno k výměně stávající dlažby v krčku za novou (sjednoceno s novými prostorami).

### Změna č.10 - slaboproudé rozvody

10.1. V projektové dokumentaci a ve smluvním rozpočtu nebylo uvažováno se slaboproudými datovými rozvody. Jejich realizace však byla nutná s ohledem na současné potřeby výuky.

### Změna č.11 – ZTI a UT

11.1. V původním záměru bylo uvažováno s výměnou umyvadel a stojánkových baterií i v 1.NP v počtu 3 ks. U ekvitermní regulace je toto nahrazeno na požadavek regulací vnitřní, centrální pomocí termoventilů. Hasicí přístroje byly dodány v souladu s PBŘ ovšem rozpočet je neobsahuje.

### Stanovisko technického dozoru stavby

Vyvolané změny souvisí s realizací předmětu díla a reagují na zjištěné skutečnosti, požadavky objednatele a konečné řešení stavby. Uvedenými změnami nedojde ke zhoršení standardu díla, případně jeho technických parametrů požadovaných projektem. Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny v rámci kontrolních dnů a byl na ně vypracován řádný odpočtový a přípočtový rozpočet.

Stanovisko generálního projektanta stavby

Vyvolané změny souvisí s realizací předmětu díla a reagují na zjištěné skutečnosti, požadavky objednatele a konečné řešení stavby. Jednotlivé změny byly v průběhu stavby konzultovány a projektant s jednotlivými změnami souhlasí.

Ve Zlíně) dne 18. 9. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace 763 14 ZLÍN - ŠTÍPA IČO: 710 08 161

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Za technický dozor stavby:

ing. Karel MIČA Hradská III., č. 221

763 17 Lukov 100 614 06 571

Ja zmánami provodomími bahom rodlicaca souhlas/m.
Za generálního projektanta stavby:

# Stavba: Základní škola Zlín – Stípa, nadstavba objektu jídelny Rekapitulace pro ZMENOVY LIST č.1

83 943,59	236 214,85	-152 271,26	DPH 21 % v Kč bez DPH	
399 731,37	1 124 832,60	-725 101,22	Celkem v Kč bez DPH -725 101,22 1	
2 749,81	11 411,93	-8 662,12	na č.11 ZTI a UT	Změna č.
45 590,00	45 590,00		na č.10 Slaboproudé rozvody	Změna č.10
81 975,19	81 975,19		la č.9 Dlažba v krčku 1.NP	Změna č.9
12 825,00	12 825,00		a č.8 Přeložka kanalizace	Změna č.8
-28 978,73	103 818,00	-132 796,73	a č.7 Nosná stropní konstrukce krčku a schodiště	Změna č.7
27 460,00	27 460,00		a č.6 UT v přístavbě schodiště a stávajícím krčku	Změna č.6
-32 026,25	69 000,00	-101 026,25	a č.5 Náhrada Al světlíku za světlovody	Změna č.5
47 697,59	279 486,87	-231 789,28	a č.4 Stěny, příčky, vnitřní a vnější úpravy povrchů	Změna č.4
72 360,92	289 224,36	-216 863,43	ia č.3 Konstrukční a nášlapné vrstvy podlah	Změna č.3
134 992,29	163 870,10	-28 877,81	ia č.2 Výplně otvorů	Změna č.2
35 085,56	40 171,16	-5 085,60	a č.1 Sádrokartonové podhledy nadstavby	Změna č.
ROZDIL	PRIPOCET	ODPOCET	POPIS ZMÉNY	Změna

KLADNÍ KKOLA ZLÍN, Nová čta 288, příspěvková organizace 763 14 ZLÍN - ŠTÍPA IČO: 710 08 161 -i-

Pod Pofim 480 (2)
763 14 Jún Štípa
1Č: 26931494 pro 27/831494

Celkem v Kč včetně DPH -877 372,48 1 361 047,44 483 674,96

Ing. Karel MIČA Hradská III., č. 221 763 17 Lukov IČO 614 06 571

Many