

## DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky:	<b>Realizace energeticky úsporných opatření budovy IPOS ul. K. Čapka 1147/10, Jeseník</b>
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 487251
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Jeseník
Sídlo:	Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
IČ:	00302724
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

### DOTAZ 1

#### B - PŘITEPLENÍ STĚNOVÉHO PLÁŠTĚ SO 03 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 2:

Díl:	764	Konstrukce klempířské				
50	764410002T00					

Jak se má položka vyplnit? Chybí popis, mj. a množství.

#### ODPOVĚĎ 1

Bylo doplněno do výkazu výměr. Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr\_DI\_04“ je uveřejněn současně s těmito dodatečnými informacemi na profilu zadavatele ode dne 18.08.2014

### DOTAZ 2

#### B - PŘITEPLENÍ STĚNOVÉHO PLÁŠTĚ SO05a JÍDELNA SE ZÁZEMÍM:

Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
21	622401930T01	Příplatek za minerální desku 140mm k zatepl.systém, fasáda, EPS F140 mm faszděná4*0,0	m2			
22	622401931T00	Příplatek za minerální plst' 40+100 mm k zatepl.systém, fasáda, EPS F 40+100 mm 488,63*0,0	m2			

Jak se mají položky vyplnit? Jak bude posouzeno, že nulová položka znamená možnost pro vyřazení ze soutěže?

#### ODPOVĚĎ 2

Bylo zrušeno ve výkazu výměr, neboť celý tento objekt je zateplen polystyrenem. Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr\_DI\_04“ je uveřejněn současně s těmito dodatečnými informacemi na profilu zadavatele ode dne 18.08.2014

### DOTAZ 3

#### B - PŘITEPLENÍ STĚNOVÉHO PLÁŠTĚ SO05b SPOLEČENSKÝ SÁL:

Díl:	62	Úpravy povrchů vnější
20	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem NEOBSAZENO

Jak se má položka vyplnit? Jak bude posouzeno, že nulová položka znamená možnost pro vyřazení ze soutěže? Žádáme o vynětí z rozpočtu.

#### ODPOVĚĎ 3

Bylo zrušeno ve výkazu výměr. Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr\_DI\_04“ je uveřejněn současně s těmito dodatečnými informacemi na profilu zadavatele ode dne 18.08.2014

### DOTAZ 4

#### B - PŘITEPLENÍ STĚNOVÉHO PLÁŠTĚ SO05b SPOLEČENSKÝ SÁL:

Díl:	713	Izolace tepelné
38	713131135U00	Izol tep stěn deskami nastřel vnějš VIZ oddíl 62
40	283758905	Deska izolační polystyrenová PERIMETER tl. 100 mm VIZ oddíl 62

Co znamená odkaz na oddíl 62? Ke kterým výměrám se položka vztahuje? Jak se mají položky vyplnit? Chybí množství. Pokud se nemají položky vyplnit, žádáme o vynětí z rozpočtu.

#### ODPOVĚĎ 4

Položky byly zrušeny ve výkazu výměr, neboť stejné položky jsou obsaženy v oddíle výkazu výměr **62 Úpravy povrchů vnější**. Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr\_DI\_04“ je uveřejněn současně s těmito dodatečnými informacemi na profilu zadavatele ode dne 18.08.2014

### DOTAZ 5

#### B - PŘITEPLENÍ STĚNOVÉHO PLÁŠTĚ SO05b SPOLEČENSKÝ SÁL:

Díl:	764	Konstrukce klempířské
43	764311201RT1	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30° z plechu tl. 0,55 mm, plocha do 10 m2 NEOBSAZENO

Jak se má položka vyplnit? Máme doplnit cenu? Jak bude posouzeno, že nulová položka znamená možnost pro vyřazení ze soutěže? Žádáme o vynětí z rozpočtu.

#### ODPOVĚĎ 5

Bylo zrušeno ve výkazu výměr. Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr\_DI\_04“ je uveřejněn současně s těmito dodatečnými informacemi na profilu zadavatele ode dne 18.08.2014

**DOTAZ 6****C - PŘITEPLENÍ STŘECHY  
SO 04 VSTUPNÍ HALA**

Díl:	712	Živičné krytiny
10	712372111RT3	
		střecha3 497,80

Jak se má položka vyplnit? Chybí popis, mj. a množství.

**ODPOVĚD 6**

Bylo doplněno do výkazu výměr. Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr\_DI\_04“ je uveřejněn současně s těmito dodatečnými informacemi na profilu zadavatele ode dne 18.08.2014

**DOTAZ 7****C - PŘITEPLENÍ STŘECHY  
SO05a JÍDELNA SE ZÁZEMÍM**

Díl:	767	Konstrukce zámečnické
34	767584152R00	
		1,8*1,8*12+1,8*1,8*14*2 129,60

Jak se má položka vyplnit? Chybí popis, mj. a množství.

**ODPOVĚD 7**

Bylo doplněno do výkazu výměr. Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr\_DI\_04“ je uveřejněn současně s těmito dodatečnými informacemi na profilu zadavatele ode dne 18.08.2014

Žádáme Vás o doplnění **všech** položek z výkazů výměr (označení prvků) – výplně otvorů, zámečnické, truhlářské, klempířské konstrukce aj. prvků popsanych v PD, do příslušných položek výkazů výměr.

**Označení výrobků bylo doplněno do výkazu výměr**

Světle žlutá barva – pouze doplnění označení výrobků

Růžová: doplnění dle požadavků dotazů 1-8

Světle oranžová: doplnění textu a oprava výměry z důvodů koordinace s výpisy zámečnických a klempířských výrobků.

**DOTAZ 8**

U objektu SO 01+02 ADMIN. BUDOVA 1+HLAVNÍ SCHOD. PROSTOR - ve výkazu výměr položka č. 65 „Dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií horizontální lamelové AL žaluzie, ruční ovládání“ je na řádce 5 a 6 uvedena výměra  $4,3*3*5 = 64,5$  m<sup>2</sup> a  $4,5*3*4 = 54$  m<sup>2</sup> – je možné upřesnit ke kterým pozicím ve výpisu venkovních výplní otvorů (č. výkresu 011) se výpočet vztahuje? Z uvedených rozměrů to není zcela patrné.

**ODPOVĚD 8**

Jedná se o výplně v hlavním schodišťovém prostoru. Na tyto výplně nejsou vnitřní žaluzie požadovány. Výměra je ve výkazu výměr o tyto položky zmenšena (Pol. 65 – VV SO 01,02 – ČÁST A). Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „Soupis stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr\_DI\_04“ je uveřejněn současně s těmito dodatečnými informacemi na profilu zadavatele ode dne 18.08.2014

## DOTAZ 9

Zadavatel v rámci zadávací dokumentace v bodě 7.2.4. požaduje po uchazeči, aby v rámci technického popisu předložil výpočtové hodnoty součinitele prostupu tepla celého prvku pro otvorové prvky označené ve výpise prvků pozicí VO 01 (objekt SO 01, 02, 03 a 05a). Součinitel prostupu tepla celého prvku je stanoven: max.  $U = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Tento výpočet však nelze kvalifikovaně provést, pokud není zaměřen skutečný stav výplně. Výsledky vycházející z výpočtu pouze na základě projektové dokumentace mohou být zavádějící. Uchazeč se tedy ptá, zda zadavatel trvá na tomto svém požadavku.

## ODPOVĚĎ 9

Zadavatel na svém požadavku trvá a požaduje předložení výpočtu součinitele prostupu tepla celého prvku popsáno v projektové dokumentaci.

## DOTAZ 10

### Rozpočet A - VÝMĚNA OKEN

Stavba :	<b>STA/92/13 TEPELNÉ TECHNICKÉ ÚPRAVY BUDOVY K.ČAPKA JESENÍK</b>	Rozpočet: A/ VÝMĚNA OKEN
Objekt :	<b>SO 04 VSTUPNÍ HALA</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>769</b>	<b>Otvorové prvky z plastu</b>				
40B	769000004R00	Montáž hliníkových prosklených stěn se vstupními dveřmi ( dodávka apopis viz položka 43)  montáž kompletní prosklených stěn Venkovní i vnitřní,( výkres č. 4 - Barevného řešení včetně dveří doplněná o nový nátěr stávajícího kovového masivního rámu z Uprofilů 200mm oceňte odstaranění původního nátěru obroušením, a nový nátěr ve skladbě 1x základní, 1x podkladní a 2x polyuretanový email - podkladní vrstvy musí systémově odpovídat dvousložkovému nátěru  venkovní 7,23*3,3 v zádveří 7,23*3,3  celkem	m2	47,72		
					23,86	
					23,86	
					47,72	
43	61176602	<b>Dodávka hliníkových</b> prosklených stěn se vstupními dveřmi pro vstup a zádveří - vč.samozavíračů , zasklení trojsklem bezpečnostním, <b>Ud min =1,20W/m2.K</b>  Tvarové i barevné provedení dle projektu Barevného řešení (výkres č.4), barva RAL 7016 - antracit vč.dopravy na stavbu +spojovací a těsnící materiál	m2	47,72		

Položky č. 40 B a 43 patří do oddílu konstrukce zámečnické, ale i tak jsme nenašli žádný výpis prvků, který by u tohoto OBJEKTU řešil hliníkovou stěnu. Prosíme o doplnění PD nebo vynětí z výkazu výměr. Pokud platí popis položky, pak Vás žádáme o doplnění výměry pro očištění ploch a nátěrů a jak se má konstrukce očistit nebo na jakou úroveň. Jsou tyto položky součástí Objektu SO 03? Bude opraven Výkaz výměr a přesunuty tyto položky?

## ODPOVĚĎ 10

Jedná se o objekt SO 04 Vstupní hala.

Základní popis venkovní výplně je součástí PD – Výpis výplní otvorů – VO/24 a dále tyto výrobky upřesňuje výkres č. 4 - Barevného řešení, které je nedílnou součástí dokumentace. Doplnuje výplně o dodávku a montáž vnitřní Al stěny s dveřmi a upřesňuje vzhled.

Vzhledem ke skutečnosti, že uvedený rám z ocelových profilů je nedílnou součástí prosklených stěn, je jeho nátěr součástí montáže těchto výplní. Očištění spočívá v mechanickém odstranění

nesoudržných částí původního nátěru a nedílnou součástí je odmaštění konstrukce. Plocha pro očištění je  $2 \times 6,80\text{m}^2 = 13,60\text{m}^2$

## DOTAZ 11

### Rozpočet B - PŘITEPLENÍ STĚNOVÉHO PLÁŠTĚ

Objekt : SO 01+02 ADMIN.BUDOVA 1+HLAVNÍ SCHOD.PROSTOR

PŘITEPLENÍ STĚNOVÉHO PLÁŠTĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
109	767113120R00	Montáž stěn pro zasklení,byt,z Al-profilů,do 9 m2 <i>Nová clonící polykarbonátová stěna</i> <i>3*2,8*2</i>	m2	16,80		
					16,80	
117	Rpol 767141	Dodávka a montáž hliníkových zateplených pln.dveří 900x1970mm+zárubeň, U=1,5W/m2,samozavírač <i>vč.dopravy na stavbu</i>	kus	1,00		
123	28318223.a	Stěna z desky polykarb. komůrkové tl 16mm čirá vč.lemovacích profilů z AL-výrobek <i>vč.dopravy na stavbu</i> <i>3*2,8*2</i>	m2	16,80		
					16,80	

Ve kterém výpise najdeme položku 117 a položku 123?

## ODPOVĚĎ 11

Položka 117 je součástí výpisu výplní otvorů, list č. 4 objektu SO 01+02 ADMIN.BUDOVA 1+HLAVNÍ SCHOD.PROSTOR pod č. VO/34 A VO/35 v opraveném VV je opraveno množství na 2 ks.Položky 109 a 123 nejsou ve výpisech obsaženy. Jedná se o dodávku a montáž výměny krytiny protidešťových clon ze sklolaminátových tvarovek v místě technologie nad hlavním schodištěm. Stávající stav viz přiložené foto. Výměna se provede na původní nosnou konstrukci. Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr\_DI\_04“ je uveřejněn současně s těmito dodatečnými informacemi na profilu zadavatele ode dne 18.08.2014



Kompletní soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, s provedenými úpravami dle těchto dodatečných informací jsou nově uveřejněny na profilu zadavatele ode dne 18.08.2014.

## **INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU INFORMACE 1**

**Zadavatel, na základě úpravy podkladů pro zpracování nabídkové ceny, upravuje Oznámení o zakázce, a to následovně:**

Dosavadní znění níže uvedených bodů se ruší a nahrazuje se novým platným a pro zpracování nabídky závazným zněním uvedeným níže.

Bod IV.3.4) nově            Lhůta pro doručení nabídek :    **12.09.2014 do 14:00 hodin**

Bod IV.3.8) nově            Podmínky pro otevírání obálek :  
Upravuje se termín otevírání obálek s nabídkami, které proběhne dne **12.09.2014 v 14:01 hodin** v sídle zadavatele - Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník (zasedací místnost).