

**NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ KOVÁŘSKÝCH PRVKŮ
EXTERIÉRU A INTERIÉRU HOSPODÁŘSKÝCH BUDOV V TOVAČOVĚ**



Provedl a vypracoval :

Marek Kovařík, restaurátor, Blažejské náměstí,
Olomouc

Stanislav Přikryl, Domamyslická 142, Prostějov

PhDr. Karel Žurek, Dolany-Nové Sady č.e. 234

Olomouc 2017

OBSAH

1. Úvodní list	1
2. Obsah	2
3. Identifikační údaje	3
4. Průzkum	5
5. Koncepce restaurování, technologie, navržené materiály	7
6. Stručný popis památky	8
7. Orientační fotodokumentace <i>exteriér budovy</i>	9

OBJEDNATEL :	Město Tovačov, Náměstí č. 12, Tovačov
UŽIVATEL :	Město Tovačov, Náměstí č. 12, Tovačov
VLASTNÍK :	Město Tovačov, Náměstí č. 12, Tovačov
SMLOUVA/OBJEDNÁVKA :	Objednávka z roku 2017
NÁZEV ZPRÁVY :	NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ KOVANÝCH HISTORIZUJÍCÍCH MŘÍŽÍ NOVOGOTICKÉ FASÁDY EXTERIÉRU HOSPODÁŘSKÉ BUDOVY
DRUH ZPRÁVY :	průzkum záměr restaurování
ZHOTOVITEL :	PhDr. Karel Žurek – ateliér pro průzkumy, rekonstrukce a restaurování památek s.r.o., Dolany-Nové Sady č. e. 234
VYPRACOVAL :	Marek Kovařík, Stanislav Přikryl, PhDr. Karel Žurek
ROZDĚLOVNÍK :	Výtisk č. 1-5 pro objednatele Výtisk č. 6 archivní paré
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ :	Tovačov
PARCELA ČÍSLO :	379
OBEC :	Tovačov
PŮVODNÍ OKRES :	Přerov
KRAJ :	Olomoucký
ZVLÁŠTNÍ OCHRANA OBJEKTU :	Zákon č. 20/87 Sb O státní památkové péči od roku, zapsáno od 1958
REJSTRÍKOVÉ ČÍSLO V ÚSNKP ČR :	35952/8-579

I. Lokalizace památky

Kraj : Olomoucký
Obec : Tovačov
Č.parcely,adresa : parc. č. 379
Bližší urč. místa : hospodářské křídlo
Název památky : zámek s hospodářským areálem
Číslo památky : rejstříkové číslo Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek - č. 35952/8-579
Předmět restaurování : restaurování probíjených hospodářské budovy zámku

II. Údaje o památce

Autor : součást stavební úpravy fasády
Sloh : konec 19. století
Materiál : ocelová kulatina
Rozměry : rozměr cca 130cm x 80cm

III. Údaje o investorovi

Vlastník : Město Tovačov
Investor : Město Tovačov

Termín realizace: květen - listopad 2017

IV. PRŮZKUM

Průzkum památky byl proveden vizuální metodou na místě v měsíci březen roku 2017. Byl zhodnocen stav uvedených kovářských prvků a na jeho základě vypracován tento návrh. Průzkum byl zaměřen na zjištění rozsahu destrukcí a poškození kovových prvků – mechanických poškození, letité poškození povětrnostními vlivy, výskyt koroze, trhlin a narušení statiky etc.



Letitou absencí odborné údržby (čištění, odstraňování starých a použití nových nátěrů, tzn. časté nevhodné překrývání jednoho nátěru barvou druhým, překrývání rzi

etc). U některých nosných prvků dochází k vychýlení z vertikály (nášlapy schodiště, pruty zábradlí schodiště!

Památku je nutno podrobit restaurátorskému zásahu a zamezit tak prohloubení zjištěných poškození, zejména zabránit postupu koroze, trhlin, ukotvit a zajistit všechny umělecko-kovářské prvky a nezbytně citlivě doplnit mechanická novodobá poškození, pravděpodobně nebude nutné podrobit památku kopií. Nutné je provedení „šopování“, dále vhodný nátěr barvou-grafit. Mříže dveří budou vráceny na původní místo

Sondy byly provedeny na hlavním nosném profilovaném sloupu a barevnost je následující:

PŘEDMĚT ZKOUMÁNÍ	POPIS SONDÁŽE	NÁLEZ VRSTEV	NAVRŽENÁ BAREVNOST
mříže	barva s podkladem (rez)	černá/zelená	grafitově černá



V. KONCEPCE RESTAUROVÁNÍ, TECHNOLOGIE, NAVRŽENÉ MATERIÁLY

Probíjené mříže (celkem 4 ks mříže)

Za nezbytné považujeme :

- demontáž mříží, provedené důkladného mechanického přečištění, následně odborné chemické vyčištění (NaOH na odstranění barvy)
- pečlivé posouzení stavu konstrukce, doplnění chybějících částí dle shodných dochovaných prvků
- zahájení tryskání, mechanické odstranění zbytků rzi a barev, nátěr antikorozní barvou PERTOTEX
- provedení úpravy zinkovým šopováním (vzhledem k tomu, že se jedná o exteriérový prvek) antikorozním nátěrem
- finální nátěr příslušnou barvou-grafitová černá

VI. STRUČNÝ POPIS PAMÁTKY

Jedná se o hospodářské budovy renesančního zámku, vybudované v 18. století a přestavěné v letech 1888-1889. Na „dvorním zdivu, orientovaném k hlavnímu tovačovskému náměstí se nachází fragmenty dochované novogotické omítky z let 1888-1889, navržené architektem Maxem Fleischerem. Areál zámku i s hospodářskými budovami byl zásadně přestavěn v polovině 18. století a následně v uvedených letech 1888-1889, kdy získal jako celek novoromantickou podobu. K další stavební úpravě došlo ve 20. letech 20. století, kdy byl celý zámek omítnutý břízolitovou omítkou.

8. ORIENTAČNÍ FOTODOKUMENTACE







