



Dodatečné informace č. 3

Zadavatel:

Obchodní firma: **TEXTIL INVEST s.r.o.**
Sídlo: Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 253 76 977
Právní forma: společnost s ručením omezeným

Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky: **Volný čas pro Kroměříž**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Hlavní kód CPV: 45220000-5

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona o veřejných zakázkách zastoupen společností INEXprojekt s.r.o., Riegrovo nám. 138, 767 01 Kroměříž, IČ: 27747701.

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“). Tyto dodatečné informace poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Dotaz 1:

Prosím o vyjasnění zadávací dokumentace:

Ve které části výkazu výměr jsou uvedeny odvodňovací žlaby, které jsou vidět na výkrese D.1.1 - 1303 - půdorys 1.NP objektu SO13? Nenašla jsem o nich žádnou zmínku ani v technické zprávě tohoto objektu - z jakého budou materiálu?

Odpověď 1:

Odvodňovací žlaby v 1.NP objektu SO13 ve výkazu výměr chybí. Uchazeči při zpracování nabídky doplní do rozpočtu objektu SO13 tyto chybějící položky:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněný						
30A	597101010RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení A 15 kN včetně dodávky roštu, žlabu a betonu viz. výkres č.D.1.1-1303 2*1,5+2*2,3	m	7,60		
				7,60		
30B	597103010RAA	Vpusť k žlabu polymerbetonová A 15 kN do betonu včetně dodávky vpusti s košíkem viz. výkres č.D.1.1-1303	kus	4,00		

Dotaz 2:

Prosím o vyjasnění zadávací dokumentace:

1. V technické zprávě objektu SO 12 je tento text:

Stávající zdivo bude podřezáno a opatřeno hydroizolační vrstvou. Tím dojde k vytvoření kompaktní, souvislé hydroizolační vrstvy.

Ve výkazu část SO - 12 se mi nepodařilo nalézt položku, kde by bylo vyčísleno podřezání zdiva.

Odpověď 2:

Podřezání zdiva objektu SO 12 ve výkazu výměr chybí. Uchazeči při zpracování nabídky doplní do rozpočtu objektu SO 12 tyto chybějící položky:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31 Zdi podpěrné a volné						
15A	319300011RT1	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, fólie cihelné zdivo tloušťky 30 cm	m	83,10		
		65,82+2*15,84-14,4		83,10		
15B	319300012RT1	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, fólie cihelné zdivo tloušťky 45 cm	m	14,40		
		8*0,3+8*0,45+2*0,9+3*0,6+2*1,14+3*0,84		14,40		

Současně se tím i navýší přesun hmot na:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
D96 Přesuny sutí						
3	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	831,43		

Dotaz 3:

2. V technické zprávě objektu SO 13 je tento text:

Stávající obvodové zdivo bude zbaveno omítky do výšky cca 150cm a ošetřeno novou sanační omítkou např. Mapei, Betosan. V průběhu realizace je třeba dohlédnout, aby byla tato opatření provedena v dostatečné kvalitě. V případě, že budou zjištěny nedostatky, budou muset být tyto odstraněny v souladu s požadavky na vnitřní sanační úpravy povrchů.

Ve výkazu SO - 13 není patrné, která výměra omítek je uvažována jako sanační.

Odpověď 3:

Odstavec se do technické zprávy dostal omylem, žádné sanační omítky v objektu nebudou, jedná se o novostavbu.

Dotaz 4:

Prosím o vyjasnění zadávací dokumentace:

Výkaz část SO - 13. 1 oddíl 771

99	R771/002	Dlažba keramická 30/30-dodávka - 386 Kč/m2	m2	113,36
----	----------	--	----	--------

Výkaz část SO - 12.1 oddíl 771

135	771220111R00	Dodávka-keramická dlažba slinutá (320 Kč/m2)	m2	122,39
-----	--------------	--	----	--------

Můžeme předpokládat, že podle odpovědi č. 5 v dodatečných informacích č. 2 bude text položek upraven obdobně?

Odpověď 4:

Ano, obdobně jako u položky uvedené v odpovědi č. 5 v dodatečných informacích č. 2 není částka závazná. Uchazeči při zpracování nabídky upraví v rozpočtu předmětné položky takto:

Výkaz část SO - 13. 1 oddíl 771

99	R771/002	Dlažba keramická 30/30-dodávka	m2	113,36
----	----------	--------------------------------	----	--------

Výkaz část SO - 12.1 oddíl 771

135	771220111R00	Dodávka-keramická dlažba slinutá	m2	122,39
-----	--------------	----------------------------------	----	--------

V Kroměříži dne 24.3.2014



Ing. Michal Horák

INEXprojekt s.r.o.
projektování a realizace staveb, geodetické práce
Přeloučsko náměstí 138, 767 01 Kroměříž
tel.: 573 336 663-4, fax: 573 336 665
IČ: 27747701, DIČ: CZ27747701
www.inexprojekt.cz - 2 -