



Poznámka:

Vzduchotechnické potrubí vedené ve venkovním prostoru a v podkroví bude tepelně izolováno

$$\pm 0,000 = 0,00$$

HLAVNÍ ARCHITEKT	VYPRACOVAL	ZODPPOJEKANT		
ing.arch. Radim Bosák	Roman Hanáček	Jiří Procházka		
INVESTOR Obec Hřivínův Újezd			Javorová 4519, Zlín, 76005 tel. 571118832 mob.739889172	
PROFESE Vzduchotechnika D1.4.4				
Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ Hřivínův Újezd SO 02 Přístavba a vestavba ZŠ, vzduchotechnika učeben a kuchyně Hřivínův Újezd čp.68			FORMÁT	6 A4
			DATUM	1/2020
			STUPEŇ	DPS
			Č. ZAKÁZKY	
Řezy - kuchyň			MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D1.4.4 - 07