

NÁZEV AKCE:  
MÍSTO AKCE:  
INVESTOR:

Základní škola Mysločovice  
Mysločovice č.p.150, p.č. st. 181/1, k.ú. Mysločovice  
Obec Mysločovice č.p. 21, 763 01

předmět změny	původní název souboru	nový název souboru	datum odeslání vysvětlení ZD	Poznámky	číslo vysvětlení ZD
plynoinstalace varna slepý rozpočet		OR_B_C_soupis	7.4.2017		1
elektroinstalace rozvaděče		Skola_archiv_DPS_R1	7.4.2017		1
SO 102 A, SO 102 C, SO 102 D, rozpočty 721 vnitřní kanalizace, 722 vnitřní vodovod, 725 zařizovací předměty, 730 ústřední vytápění		Skola_G_soupis prací a dodatek_standardy_R6, OR_A_soupis, OR_B_C_soupis, Varna_R2_soupis	7.4.2017		1
SO 102 B a SO 102 C M22a Čerpací stanice silnoproudé elektromontáže D_1_4_4 silnoproud_hromosvod		Skola_G_soupis prací a dodatek_standardy_R6	7.4.2017		1
strukturovaná kabeláž		102A_kabinety2_soupis_excel, 102A_šatny2_soupis_excel, 102B_učebny2_soupis_excel, 102C_varna2_soupis_excel,	7.4.2017		1
Pozemní stavitelství elektroinstalace šatny		Skola_archiv_DPS_R1 Skola_D_1_4_4_slaboproud_R2_1	12.4.2017		2
		102A_kabinety2_soupis_excel, 102A_šatny2_soupis_excel, 102B_učebny2_soupis_excel, 102C_varna2_soupis_excel	7.4.2017		1
elektroinstalace rozvaděče		102A_kabinety2_soupis_excel, 102A_šatny2_soupis_excel, 102B_učebny2_soupis_excel, 102C_varna2_soupis_excel	7.4.2017		1
poločka č.82, resp. 115 prosklené zábradlí gastro vybavení, výrobek kávy, škrabka brambor, chladič box gastro vybavení, výrobek kávy, škrabka brambor, chladič box Pozemní stavitelství deponie		Skola_G - Skola_D_1_1_arch_stavebni - 2012_72 protokol zábradlí gastro vybavení gastro vybavení	7.4.2017 7.4.2017 7.4.2017		1 1 1 1
Pozemní stavitelství SO 103 přeložka slaboproudu		zemní práce rozpočet včetně výkazu výměr zůstává - provede vlastník - CETIN a zaplatí Obec Mysločovice	7.4.2017 7.4.2017		1 1
strukturovaná kabeláž		Skola_D_1_4_4_slaboproud_R2_1	12.4.2017		2
Pozemní stavitelství SO 102 A šatny poločka č. 28 mazanina		Skola_D_1_2_2_stavebni_konstrukcni - pavilion B	12.4.2017		2
m22a čerpací stanice SO 102B		Ucebny_17_4	21.4.2017		3
plastová okna o/5, zámečnický výrobek z/8, rozpočet		Ucebny_17_4	21.4.2017		3
z/5 hliníkové protipožární okno, otevírání, požární odolnost		D.1_3.1_Skola_A_pudorys_1np, D.1_24_1_Skola_zamec_17_4	21.4.2017		3
žebřík pro výlez na střechu - rozpočet betonová plocha		Ucebny_03_05	5.5.2017		4
		Chodníky,zpevnene_a_parkove_plochy_sl epy_04_05	5.5.2017		4
schéma výztuže základových pásů			5.5.2017	výkres D.1.2-07 zaslán 7.4.2017	4
SO 102 B, SO 102 D a SO 107 přesun hmot		doplnit do sloupce množství hodnotu	5.5.2017	doplnit do sloupce množství hodnotu	4
OR B-E soupis viz SO 107 dešťová kanalizace zařazení slaboproudu		OR B-E soupis patří do stavební objektu SO 107 dešťová kanalizace a stává se přílohou tohoto objektu	5.5.2017	OR B-E soupis patří do stavební objektu SO 107 dešťová kanalizace a stává se přílohou tohoto objektu	4
	Soupis IT 10.4.	Rozsireni_kapacity_ZS_Myslocovice_p.c._ 181_1_soupis_praci_04_05	5.5.2017		4
	Rozpocet IT oprava polozek	Rozsireni_kapacity_ZS_Myslocovice_p.c._ 181_1_soupis_praci_04_05	5.5.2017		4
vzduchotechnická zařízení, název přílohy souboru - Vzt_ZS_Myslocovice_SSaZ	Ucebny_03_05	Ucebny_09_05	15.5.2017	upraven rozpočet - Ucebny_03_05 výjmutím položky M24 Montáže vzduchotechnických zařízení. Původní rozpočet Varna R2 soupis zůstává, včetně položky M24 Montáže vzduchotechnických zařízení pro tuto dešťovou kanalizaci: tím samostatný rozpočet Destova kanalizace ve kterém jsou položky hloubení rýh, obsyp potrubí atd. Současně jsou v tomto rozpočtu přeneseny položky OR_B-E_soupis	5
zemní práce - hloubení rýh, obsyp potrubí atd. - OR B-E soupis ve spočítaném výpisu zamečnických výroků a ve výkazech výměr pro objekty 102a - Šatny a 102c - Varna jsme zjistili nesoulad v množství. Nesouhlasí počty prvků – u položek Z/1, Z/2, Z/5 jsou dle našeho názoru uvedeny prvky duplicitně,	Skola_G_soupis prací a dodatek_standardy_R5_1 - Destova_kanalizace	102 a - Šatny a 102 c - Varna_R2_soupis	15.5.2017	Z položkového soupisu prací Varna_R2_soupis výjmuty položky z dílu 767 Konstrukce zámečnické díl 34, 35, 36, 37, 38 jelikož patří do soupisu prací 1021 A - Šatny ve výpisu prvku je počet žks. v položkovém soupisu prací jsou také žks. Na výkrese D.1-2 půdorys 1.pp jsou 2ks dveří z m.č. 004 do 003.	5
u pol. Z/4 by dle nás měly být celkem 3 ks. Co je správně?	Satny		15.5.2017	Správně jsou 2ks z jímek a dveří z výpisu Sadove_ter_upravy jsou výjmuty položky v dílu 2, 3, 4. Díl 1 Výsadba viz příloha se odkazuje na název přílohy - VYKAZ_VYMER_ZS_Myslocovice.xls v objektu SO 105 Sadove úpravy „Zajištění překládky prodloužené na základě uzavření Smlouvy o realizaci příkladky SEK mezi společností CETIN a stavebníkem tj. Obcí Mysločovice, které již byl, na základě jejího požadavku, zaslán návrh SoRP k úpravě a podpisu. Na vedení SEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104 odst. 17, případně § 147 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Náklady spojené s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení a zřízením nového věcného břemene SEK hradí ten, kdo překládku vyvolal tzn. obec Mysločovice. Přeložení trasy SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“	5
v SO 105 Sadové a terénní úpravy – obsahuje mimo jiné položky č.1 a č.4. Je příloha slepého výkazu výměr (obsahuje kapitoly IV.5 a IV.6 – 6.1 až 6.4) obsahem položky č.1? A co je obsahem pol. č. 4?	Sadove_a_ter_upravy	Sadove_a_ter_upravy_11_05	15.5.2017		5
SO 103 Přeložka slaboproudu - výkaz výměr	Prelozka_slaboproudu 102A_kabinety2_soupis_excel - polozka 57	102A_kabinety2_soupis_excel_19_05	15.5.2017		5
nulové položky	102B_učebny2_soupis_excel		19.5.2017	položka 161 - FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně (doplněno množství 25m)	6
nulové položky	položka na řádku 161	102B_učebny2_soupis_excel_19_05	19.5.2017		6

nulové položky	102C_varna_soupis_excel - položka na řádcích 22, 97, 181, 205 a 215	102C_varna2_soupis_excel_19_05	19.5.2017	KONSTRUKCÍ O HMOTNOSTI (doplněno 20ks), 97 - ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ (nebude, vypouští se), 181 - Kombinovaný svodičbleskových proudů a přepětí, 3+N (doplněn 1ks), 205 - PROUD, CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ (doplněny 2ks) a 215 - TRANSFORMÁTOR JEDNOFÁZOVÝ (nebude, vypouští se)	6
nulové položky	OR_B-C_soupis - pol. č.8, díl 725 Zařizovací předměty	OR_B-C_soupis_19_05	19.5.2017	pol. č.8, díl 725 Zařizovací předměty, Montáž klozetu závěsného (doplněno 1ks)	6
nulové položky	OR_B-D_soupis - pol. č. 15, 722 Vnitřní vodovod	OR_B-D_soupis_19_05	19.5.2017	pol. č. 15, 722 Vnitřní vodovod, Izolace návleková PUR s folií na povrchu tl. stěny 25mm pro DN40 (nebude, vypouští se)	6
nulové položky	Vykaz_vymer_-_gastro_soupis - pol. č. 25, 30 a 38	Oceneny_vykaz_vymer_-_ _gastro_soupis_19_05	19.5.2017	pol. č. 25 - Pánev elektrická sklopná nerez 80L - (pánev je stávající bude vzpětně namontována - položka demontáž a montáž), pol. č. 30 - Odsavač par závěsný s osvětlením a filtry (dodávka VZT viz pol. 1.08), pol. č. 38 - Kuchyňský univerzální stroj 60L s přídavným zařízením na maso a zeleninu (stroj je stávající bude vzpětně namontován - položka demontáž a montáž)	6
krycí list 20% sazba	SO 102 A - Satny	SO 102 A - Satny_19_05	19.5.2017	oprava u krycího listu na 21% sazbu	6
Chodníky, zpevněné a parkové plochy_slepy_04_05, díl 93 Dokončovací práce inženýrských staveb	Rozšíření_kapacity_ZS_Myslocovic e_p.c._181_1_soupis_praci_04_0 5	Rozšíření_kapacity_ZS_Myslocovice_p.c._ 181_1_soupis_praci_19_05	19.5.2017	SO 103 Přeložka slaboproudu - nebude obsahem výběru zhotovitele tzn. bude vyjmuta z objektové skladby, Doplněn do rekapitulace stavebních dělů - díl 93 Dokončovací práce inženýrských staveb	6