



-  napadení dřeva dřevokaznými houbami  
 napadení dřeva dřevokazným hmyzem

Slatinice č.p. 150 (bývalý čeledník a kůlna a stáje hospodářského dvora)  
 statický průzkum krovu, východní část objektu  
 dispozice bioticky narušených prvků krovu M 1:150