



-  napadení dřeva dřevokaznými houbami
 napadení dřeva dřevokazným hmyzem

Slatinice č.p. 150 (bývalý čeledník a kůlna a stáje hospodářského dvora)
 statický průzkum krovu, západní část objektu
 dispozice bioticky narušených prvků krovu M 1:150